

# 國立南科國際實驗高級中學

## 108 學年度校園空間安全檢視說明會紀錄

壹、時間：109 年 5 月 14 日(星期四)上午 8:15

貳、地點：國小部 2F 會議室

參、主席：秦文智校長

肆、出席：如簽名表

伍、紀錄：王榮清

陸、議程：

一、 主席致詞：校園安全需要各位師長一起關心，共同努力，校園空間安全的防護措施必須做得完善外，老師仍需要教導學生如何提高警覺，保護自己。

二、 總務處校園空間安全檢視報告：

(一) 108 年 9 月 15 日網路調查校內同仁意見反應辦理情形如下表：

### 意見反應一

李嘉峰老師：國中部 A、C 棟教學大樓欄杆安全高度不足。



### 辦理情形

為避免學生意外墜落或易於攀爬欄杆，擬改善國中部 A、C 棟教學大樓欄杆高度。

1. 依據「建築技術規則」建築設計施工編第 38 條條文：設置於露臺、陽臺、室外走廊、室外樓梯、平屋頂及室內天井部分等之欄桿扶手高度，不得小於 1.1 公尺。
2. 危險地點：請參閱圖一--三，椅面至欄杆上緣未達 110cm 以上。



圖一：A棟



圖二：A棟



圖三：C棟



圖四 改善方式

### 3. 改善方案：

- (1) 椅子部分拆除，以保持地面至欄杆上緣在 110cm 以上，左右兩側增設欄杆，以保持地面至欄杆上緣在 110cm 以上。（改善方式請參閱圖四）。
- (2) 椅子不拆除，加高欄杆高度，以保持地面至欄杆上緣在 110cm 以上。
- (3) 其他

## 意見反應二

高中部靠近圖書館走廊隆起，造成行走時相當危險。

### 辦理情形

為避免師生意外跌倒，隆起地坪打除重新施作。



## 校內同仁意見反應三

國小部三樓禮堂後面一大塊空地，覺得那是一個老師罕至的地方，覺得不安全。

(國小部張雅婷)



## 辦理情形

已於陽台出口增設防線與告示



507 走廊盡頭欄杆外的平台，幾年前是 507 導師，曾發生學生跨越欄杆撿東西，那東西掉在走廊盡頭欄杆外的平台，學生就直接翻越欄杆去撿拾，雖然欄杆上有掛著禁止攀爬的告示牌，但學生認為那平台還算大，應該沒問題。不過身為他們的導師，我至今仍心有餘悸，萬一當天風很大，或同學們有嬉戲推擠的現象，後果真不敢想像。(國小部陳慧如)

各樓層該區已加高欄杆，欄杆底部增設防爬鋼板裝置，並於欄杆懸掛「請勿攀爬」告示。



國小圖書館、行政辦公室外的走道，當窗戶往外推時，形成一個尖銳的角。學生在此行走，因身高關係，容易被劃傷頭部。(國小部廖乃祺)



已於窗邊擺放盆栽區隔，提醒學生勿靠近。



國小部四處遊戲器材皆設於校園較邊陲地帶，甚至臨界西拉雅大道校門口，容易發生危險。

(高中部張毓洪)



高中部校區周圍有許多缺口，外人容易進入。  
(高中部張毓洪)



已於遊戲器材區周圍增設3部監視攝影機，並增設緊急求救按鈴。



高中東側補植綠籬，以海衛矛、金露花為主，養護期間以防護網保護，逐步將綠籬設置完整。



公共空間走廊樓梯大理石地面，平時大理石地面光滑已無止滑功能，遇下雨天積水更容易滑倒。(國小部姜麗俐)



先於每座樓梯懸掛「雨天濕滑小心行走」告示牌，再評估市場上各種防滑裝置之可行性。

### 三、 總務處校園空間安全例行措施：

- (一) 警衛人力，負責校門管制及巡邏等工作。
- (二) 設有電子保全系統，針對全校區 1F 門窗及重要空間等進行電子保全。
- (三) 設有監視系統，訂有「監視器自主檢查與操作演練守則」，定期檢查並實施操作演練。
- (四) 廁所、地下停車場及電梯設有緊急按鈴，保護校區內使用者之安全。
- (五) 訂有「校門管制規則」，並隨時檢討修正之。
- (六) 訂有「外來人士進入校園處理原則」，並隨時檢討修正之。
- (七) 訂有「遊戲器材安全檢核表」，每月月初及開學前檢查。
- (八) 訂有「抽水馬達自主檢查表」，每月檢查一次，逢汛期，每半月檢查，颱風前檢查一次。
- (九) 訂有消防設備安全定期檢驗機制，每年一、五、八、十一月共檢驗四次。
- (十) 訂有電氣設備及電梯定期維護保養機制，確保校園電力及電梯運作正常。
- (十一) 校舍各樓梯口設有鐵捲門，放學後由警衛負責關閉。
- (十二) 校園電梯設有讀卡裝置，由教職員識別證感應啟動。
- (十三) 地下室之儲藏室及各控制室一律上鎖，未經許可不得進入。

### 四、 其他建議事項：

總務處平時運用校內維修通報系統，維護各項設施安全，更能及時滿足師生校園空間安全需求

🏠 回棋紹首頁

報修日期	報修內容	報修者	通知	回覆者	回覆日期	處理
2020-04-27	<b>1869</b> 雙語部廁所	陳昭玟	總務處General-國中部含IBST	唐珮珊	2020-05-19	已修復
2020-04-27	<b>1868</b> A211辦公室椅子損壞歪斜	黃小葵	總務處-高中部	唐珮珊	2020-05-06	已修復
2020-04-27	<b>1867</b> 101旁廁所水龍頭搖晃 煩請維修	張小芬	總務處-小學部	唐珮珊	2020-05-06	已修復
2020-04-27	<b>1866</b> 107教室電燈閃爍 煩請維修	張小芬	總務處-小學部	唐珮珊	2020-05-06	已修復
2020-04-27	<b>1865</b> 301有一張桌子抽屜壞了,煩請更換	許舒惠	總務處-小學部	唐珮珊	2020-05-06	已修復
2020-04-27	<b>1864</b> 合作社旁男廁所燈光磁磚	陳芳君Coco	總務處General-國中部含IBST	唐珮珊	2020-05-06	已修復
2020-04-24	<b>1863</b> 902教室學生櫃門板脫落, 請協助處理。	梁祐維	總務處General-國中部含IBST	唐珮珊	2020-05-06	已修復
2020-04-24	<b>1862</b> 國中部籃球場有紅螞蟥, 煩請協助處理。	鄭義翔	總務處General-國中部含IBST	唐珮珊	2020-05-06	已修復
2020-04-24	<b>1861</b> 高中部教官室內飲水機有臭味	李樂鈺	總務處-高中部	唐珮珊	2020-05-06	已修復
2020-04-24	<b>1860</b> 302陽台的抹布架脫落, 煩請維修, 謝謝您!	廖乃祺	總務處-小學部	唐珮珊	2020-05-06	已修復
2020-04-24	<b>1859</b> 302大電視打開時, 擴音機會出現雜音, 煩請維修, 謝謝您!	廖乃祺	總務處-小學部	唐珮珊	2020-05-27	已修復
2020-04-24	<b>1858</b> 電話不通@國小部四樓閱讀教室	孫文珮	總務處-小學部	唐珮珊	2020-05-06	已修復
2020-04-23	<b>1857</b> 705後門下面固定門的東西壞掉	王惠珍	總務處General-國中部含IBST	唐珮珊	2020-05-06	已修復
2020-04-23	<b>1856</b> 美術教室3的投影機無法使用	康瑛倫	資訊室-小學部	資訊工程師IT	2020-04-24	已修復

## 五、 散會：上午 8:42